

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL ✓	SPARK ✓	Caro	2015 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
KL8CD6AD3FC810200 342		TULTITLAN EDOMEX ✓	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	Gas lp	4 mal	MSJ5108-109 ✓


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Puerta de piloto no abre, interiores desgastados, Cofre atascado, Golpes en carrocería en general, se desconoce el estado de los componentes mecánicos, Asientos desgastados,

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA