



| TIPO DE UNIDAD      | MARCA       | MODELO / VERSION          | AÑO         |
|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| AUTOMOVIL           | SPARK       | Carga                     | 2015        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR   | UBICACION                 | KILOMETRAJE |
| KL8CD6AD5FC805384   |             | TULTITLAN EDOMEX          | 238,643     |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS                   | ECO         |
| Manual              | Gas LD      | 4 llantas mal, 1 pinchada | MQR5603     |

| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
| X        |             |              |








con llave

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       | X       |     |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Golpes en defensa y en parte trasera, parilla rota, faja reparada, llanta delantera pinchada, cofre desviado.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA