

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	SPARK	Cargo	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
KL8CD6AD6FC808052		TULTITLAN EDOMEX	172,318
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gas LP	4 mal	MQR5605

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

con llave

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

~~for~~ Parabrisas estrellado, faja reparada, pintura desgastada en parte trasera, no tiene interruptor de activación de gas, interiores sucios, golpe retrovisor.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA