Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	18/08/2025
Folio de Inspección	JAR-MTI1120´-0825

CONSIGNANTE

JARRITOS

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	SPARK	Cargo.	2015
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
KL8CD6AD7FC764286		TULTITLAN EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Manual	Gas lp	4 mal	MTI1120

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Stwich dañado no abre, Carroceria y Interiores desgastados por uso, Cuenta con la mayor parte de sus componentes mecanicos, Golpes en general, Plastico de retrovisor roto.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA NOMBRE Y FIRMA