

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	SPARK	Cargo	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
KL8CD6AD8FC808960		TULTITLAN EDOMEX	204,307
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual.	Gas LP	4 llantas mal 1 parchada	MQR5610


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Golpes en carroceria, cofre dañado, 4 llantas mal, 1 llanta parchada, interiores sucios, con cuenta con equipo de gas. Da marcha pero no opera.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA