Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	18/08/2025
Folio de Inspección	JAR-MQR5611´-0825

CONSIGNANTE

JARRITOS

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	SPARK	Lt 1.0	2015
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
KL8CD6AD8FC810174		TULTITLAN EDOMEX	198,430
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
	Gasolina Gas LP	4 mal	MQR5611

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Interiores desgastados por uso, Carroseria desgastada pa uso, Cuenta con sus Componentes mecanicos, Golpes en general, manija de Pasajero en mal estado, Golpe en la parte de enfrente,

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):









AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA