Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	18/08/2025
Folio de Inspección	JAR-MTH0616´-0825

CONSIGNANTE

JARRITOS

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	SPARK	Cargo	2015
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
KL8CD6AD9FC763060		TULTITLAN EDOMEX	311,128
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Manual	Gas LP	4 mal, 1 ponchada	MTH0616

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

con llave

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Manija puerta piloto dañada, falta una moldura, golpes y rayones en general, interiores dañados y sucios.
Golpe parte derecha altura de la puerta

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____ NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____ NOMBRE Y FIRMA