

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Automovil ✓	Chevrolet ✓	Spark ✓	2014 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
KL8CM6CD5EC469778 ✓	Motor Hecho en corea ✓	CEDIS TEXCOCO ✓	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual 5 Vel.	Gasolina	4 llantas	50832

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

SIN LLAVE

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

faltan conexiones del cuerpo de aceleración
chapa de puerta trasera dañada, fugas de aceite
de motor, batería dañada, Rayón severo en
cofre, sin anticongelante, asiento piloto rasgado.
No abre tapa de gasolina.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA