

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Automovil ✓	Chevrolet ✓	Spark ✓	2015 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
KL8MJ6A04FC355737 ✓	Motor Hecho en corea ✓	CEDIS TEXCOCO	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual 5 Vel.	Gasolina	4 Regulares	U51790

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

CON LLAVE

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad sin probar funcionamiento, chapa de porta
dañada, falta sensor
Rayones ligeros en carrocería, pintura deteriorada

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA