

Fecha de Inspección

13/oct/25

Folio de Inspección

C-05369-1025

CONSIGNANTE

COPPEL

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camioneta	H100 Wagon	WAGON	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
KMFNB3XH2CV460764		Texcoco	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual 5 Vel.	Diesel	4 Regular	05369

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		☒









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
	☒				

CON LLAVE

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin probar funcionamiento, se desconoce estado mecánico
Falta suelta, falta tapa de motor, Batería mala,
cuenta con asientos y Manta refacción,

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA