

Fecha de Inspección _____
Folio de Inspección **R-0235-0625**

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Motocicleta	Yamaha		
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
10L0030235	E301E-040690	Pachuca	867778
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	Gasolina	2 Regular	

LBPR24

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECANICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se desconocen fallas que pueda llegar a tener sin prueba de arranque. tiene la mayor parte de componentes le faltan tornos.

serie: LBPR E2410L0030235
N. motor: E301E-040690.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCION VAB: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS/PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA