

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTOCICLETA /	YAMAHA /	0	2019 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LBP2411K0027125 /	E3U1E-037627 /	PACHUCA /	<u>758104</u>
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>Manual</u>	<u>Gasolina</u>	<u>2 Regular</u>	8637









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

La unidad cuenta con la mayor parte de sus componentes
mecánicos, le falta una tupa, tiene tubiero y espejos
Asiento desgastado, tiene faro.
Se desconocen fallas que pueda tener
No incluye porta equipaje.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA