

Fecha de Inspección Folio de Inspección 6-612025 R-8698-0625



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO 2020	
//OTOCICLETA	YAMAHA	YB 125 ZR		
O. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE	
RE2412L0030214 /	E3U1E-040602	PACHUCA	15-78-78-74	
D DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO	
larval	ansstona	2 Ruste	8698	
	7,	3 -		

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE	BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
×				X				
				l			le service de la constante de	- K
	AC BAECÉBUCACA	//O COMPONENTES F/	ALTANITEC DES					

Arringa ensurer corriente, se descenose Fallas que ereda

la espeja regado con conta a descua

Falfante de trojas de eclas.

Se desermocen fallas que rueda tener

Cienta con la magor porte de sus canzonentes meraño.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: STEEL ST