



**Vehicles
for Business**
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

R-0228-0025

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Moto	Yamaha		
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LBPRE2412L0030228	E3U1E-040635	Pachuca	963529
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	Gasolina	2 Resina	

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA







DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

se descosen fallas que pueda tener la unidad
Faltan tuercas, falta tornavientos.

N° motor: E3U1E-040635

serie: LBPRE2412L0030228

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA