

Fecha de Inspección 06-06-2025
Folio de Inspección TL-8749-6675

CONSIGNANTE
Rica

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
<u>2 Moto Cicleta</u>	<u>YAMAHA</u>		<u>2020</u>
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
<u>LBPTLE7417L0030343</u>	<u>E301E-040737</u>	<u>PACHUCA</u>	<u>375700</u>
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>Manual</u>	<u>Gasolina</u>	<u>2 regular</u>	<u>8749</u>








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		<u>X</u>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	<u>X</u>				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se hizo prueba de arranque se desconoce fallas -
contiene la mayoria de sus componentes me-
cánicos, tallas pintadas asi como
detalles de pintura

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

Jorge Lopez
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA