

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	R-8622-0325

<b>CONSIGNANTE</b>
<b>RICA</b>

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTOCICLETA	YAMAHA	0	2018
NO. SÉRIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LBP2413J0023883	E3U1E-031984	PACHUCA	192086
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			8622


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad arranca pasando corriente con fallas, golpes y rayones en carrocería en general, se desconoce último estado mecánico

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:   
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA \_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA