

Fecha de Inspección 66-06-2025  
Folio de Inspección 72-8642-0605

CONSIGNANTE  
RICA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
<u>Motocicleta</u>	<u>Yamaha</u>		<u>2020</u>
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
<u>LBPRE2413K-007A43</u>	<u>E3U1E-037617</u>	<u>Puducua</u>	<u>611481</u>
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>Manual</u>	<u>Gasolina</u>	<u>2 Regular</u>	<u>8642</u>


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		<u>X</u>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIADO	CHATARRA
	<u>X</u>				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Según prueba de encendido se desconocen fallas  
contiene la mayor parte de sus componentes  
mecánicas mejor cuidadas. detalles de pintura

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB: Jorge Lopez  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA  
NOMBRE Y FIRMA