

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTOCICLETA /	YAMAHA /	0	2020 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LBP2413L0029833 /	E3U1E-040216 /	PACHUCA /	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gasolina	Regular	8680









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		<input checked="" type="checkbox"/>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

La unidad cuenta con la mayor parte de componentes mecánicos tiene sus 2 tapas, Asiento Regular, tiene su tablero de instrumentos, 2 espejos con lunas. uno esta dañado le falta la llanta delantera. se desconocen fallas mecánicas que pueda tener

CARROCERÍA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JALU  
JALU

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA