

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTOCICLETA	YAMAHA	0	2020
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LBP2414L0029419	E3U1E-039864	PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gasolina	2	8665









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		2

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	2				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Tanque y pintura maltratados
Se desconocen fallas mecánicas
Se localizan la mayor parte de sus compo-
nentes mecánicos

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Mario Rojas
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA