

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTOCICLETA /	YAMAHA /	0	2020 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LBP2414L0029436 /	E3U1E-039815 /	PACHUCA /	681825
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	Gasolina	2 Regular	8654

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

tiene la mayor parte de sus componentes mecánicos
tiene su tablero de control y 1 espejo. NO tiene tapas de
los 2 lados. Asiento desgastado, Rayones en tanque Gasolina.
luces traseras rotas Km=681825

NO incluye porta equipaje
se desconocen fallas que pueda tener

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Handwritten Signature]

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA