

Fecha de Inspección 6-6-2025
Folio de Inspección R-0196-0625

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
<u>Motocicleta</u>	<u>Yamaha</u>		<u>2020</u>
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
<u>LBPREZ414L0030196E301E040643</u>		<u>Paducah</u>	<u>875569</u>
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>Manual</u>	<u>Gasolina</u>	<u>2 regular</u>	


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		<u>X</u>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	<u>X</u>				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin prueba de arranque se desconocen fallas contiene la mayor parte de sus componentes mecánicos, acelerador roto, fargas dañadas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Jose Lopez
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA