

Fecha de Inspección 06-06-25  
Folio de Inspección R-0238-0625

CONSIGNANTE

LBP RE 2

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTO	Yamaha		
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
2415L0030238	E3U1E-040687	Hidalgo, Pachuca	641103
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	Gasolina	2 Regular	6

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECANICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

sin prueba de arranque. se desconocen fallas que pueden tener la unidad cuenta con la mayor parte de sus componentes mecanicos

serie: LBP RE 2415L0030238  
N. motor: E3U1E-040687

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:   
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA  
NOMBRE Y FIRMA