

Fecha de Inspección

6-6-2025

Folio de Inspección

R-8688-0625

CONSIGNANTE



Corporación RICA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTOCICLETA	YAMAHA	YB 125 ZR	2020
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LBP2416L0029406	E3U1E-039774	PACHUCA	763678
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gasolina	2 Regular	8688








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se providen de manija se desconocen tablas
contiene la guapora de sus componentes.
Acabador y Clutch dañados.
Fallas completas detalle de pintura -
Toma metros roto.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Jorge Lopez
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA