

Fecha de Inspección

19/03/25

Folio de Inspección

R-8672-0325

CONSIGNANTE

RICA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTOCICLETA	YAMAHA	0	2020
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LBP2418L0029598	E3U1E-039971	PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gasolina	2	8672








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Grande fuso de roto
Algunas tallas rotas
Se desconocen fallas mecánicas
Se localizan casi todos sus componentes mecánicos
Con espesores reducidos.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Mario Vaya
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA