

Fecha de Inspección: 6-6-2025
Folio de Inspección: R-0345-0625

CONSIGNANTE
RICA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTO CICLETA	YAMAHA	2020	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LB7ED 2416L0030345	E3U1E-040736	PACHULA	709066
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gasolina	2 Regular	


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se prueba de arranque se desconocen fallas, contiene la mayoría de sus componentes mecánicos. Se comprueban válvulas, tarjetas completas de detalle de perforación.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Jorge Lopez
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA