



**Vehicles
for Business**
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección 6-6-2025
Folio de Inspección TL-8747-0625

CONSIGNANTE
[Blank space]

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
<u>MOTOCICLETA</u>	<u>YAMAHA</u>		<u>2020</u>
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
<u>LB1RF2E418L0030346</u>	<u>E3111E-040735</u>	<u>PACHUCA</u>	<u>028967</u>
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>Manual</u>	<u>Gasolina</u>	<u>2 Regular</u>	<u>8747</u>








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		<u>X</u>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	<u>X</u>				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin prueba de arranque se desconoce fallas -
contiene la mejoría de sus componentes mecá-
nicos tenga completos detalles y fotos

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA