

Fecha de Inspección

6-6-2025

Folio de Inspección

R-8693-0625

CONSIGNANTE



Corporación RICA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTOCICLETA	YAMAHA	YB 125 ZR	2020
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LBP2419L0029402	E3U1E-039779	PACHUCA	507440
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gasolina	2 Regular	8693








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		2

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	2				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Al probar de arrancar se desconoce fallas mecánicas con la mayoría de sus componentes mecánicos.  
Faltan tallas detalles de pintura.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*Torge Lopez*  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA