

Fecha de Inspección

6-6-2025

Folio de Inspección

R-8696-0625

CONSIGNANTE



| TIPO DE UNIDAD      | MARCA        | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|--------------|------------------|-------------|
| MOTOCICLETA         | YAMAHA       | YB 125 ZR        | 2020        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR    | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| LBP2419L0030338     | E3U1E-040731 | PACHUCA          | 248591      |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE  | LLANTAS          | ECO         |
| Manual              | Gasolina     | 2 Regular        | 8696        |







| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             | X            |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       | X       |     |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Al probar de encendido se desconocen fallas.  
contiene la mayor parte de sus componentes meca-  
nicos sin completar detalle de pintura.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA