

Fecha de Inspección

6-6-2025

Folio de Inspección

R-8717-0625

CONSIGNANTE



Corporación RICA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTOCICLETA	YAMAHA	YB 125 ZR	2020
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LBP241XL0030185	E3U1E-040597	PACHUCA	656181
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gasolina	2 regular	8717







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		2

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	2				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se le pide al comprador de que se desconocen fallas mecánicas, contiene la mejor parte de sus componentes mecánicos, como el motor, el asiento, el tanque, las llantas, los detalles de pintura.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA