

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	GML	JAC SUNRAY CARGO	2022
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LJ11KBBDON1500828		Barrientos	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Estan por sin llave	Diesel	4 llantas	LG45170








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

unidad cuenta con la mayor parte de sus componentes en placa interiores con desgaste por uso, podría tener faltantes no mencionados, sin llaves, carrocería con golpes y rayones en general

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


NOMBRE Y FIRMA