Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	01/08/2025
Folio de Inspección	99-LF57827-0725

CONSIGNANTE
99 MINUTOS

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA ✓	GML ✓	JAC SUNRAY CARGO ✓	2022 ✓
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
LJ11KBBD1N1500823 ✓		Barrientos	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Manual	Diesel	4 mal	LF57827

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad tipo Van, Interiores en buen estado, Cuenta Con diferencial y Cardan, Cuenta Con todos sus componentes mecanicos, Fascia moldura rota, Computadora no visible, Cuenta Con llaves.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____ NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____ NOMBRE Y FIRMA