

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	GML	JAC SUNRAY CARGO	2022
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LJ11KBBD1N1500823		TULTITLAN	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TM	Diesel	4 Cirregulares	LF57827

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

con llave

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

con 1 batería  
motor, sin tapa de aceite, con alternador, turbo, transmisión  
diferencial, cardan con computadora, correa con  
diversos daños, interiores sucios y desgastados,  
1 llanta pinchada

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA