

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| CAMIONETA | GML | JAC SUNRAY CARGO | 2022 |
| NO. SERIE / CHASIS | NO. MOTOR | UBICACION | KILOMETRAJE |
| LJ11KBB2N1501690 | | TULTITLAN | |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS | ECO |
| Manual 6 Vel | Diesel | 3 Mal | LE17874 |

| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
| | | ✓ |









| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALUADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|------------|----------|
| | | ✓ | | | |

Con llave

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad sin probar funcionamiento de motor y transmisión, cuenta con la mayoría de componentes en motor, tiene faltantes en Manta delantera, no tiene disco de frenos, ni balatas, ni baleros, caliper está suelto, retiro con grua, golpes en carrocería faltan retrovisores y vanera trasera

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA