

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	GML	JAC SUNRAY CARGO	2021
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LJ11KBB3M1500790		Barrientos	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	<u>Diesel</u>	<u>4 Mat</u>	LF55802

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		<u>X</u>


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	<u>X</u>				

Con llave

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

4 llantas inservibles, Cuenta con la mayor parte de sus componentes de motor, interiores con desgaste por uso, carrocería con golpes y rayones en general por uso, llantas inservibles, puede tener fallas no mencionadas, puertas traseras dañadas no cierran

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA