

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| CAMIONETA | GML | JAC SUNRAY CARGO | 2022 |
| NO. SERIE / CHASIS | NO. MOTOR | UBICACION | KILOMETRAJE |
| LJ11KBBB3N1501780 | | TULTITLAN, EDOMEX | ND |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS | ECO |
| Manual | Diesel | 4 | LE17816 |









| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
| | | X |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
| | X | | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

llantas mal, 2 pinchadas, golpes y rayones en carroceria en general por uso, tiene diferencial y corona, parece tener todos sus componentes pero podria tener fallas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA