

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA ✓	GML ✓	JAC SUNRAY CARGO ✓	2022
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
U11KBBB4N1501691 ✓		TULTITLAN, EDOMEX	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4 llantas regular	LE17856

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta con la mayor parte de sus componentes Mecánicos. tiene computadora. Se desconocen fallas mecánicas que puedan tener la unidad. Cerrina y tablero en buen estado. Puerta del copiloto Golpeada. Puerta trastero mal. Falta una luna en el espejo copiloto. no tiene batería, tapas de puertas flojas, 1 llanta pinchada tiene diferencial y flecha cargan.

*Se recomienda el uso de Gran para extracción.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

JITLV

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

JITLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA