

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	99-LE17826-1125



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMIONETA	GML	JAC SUNRAY CARGO	2022
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
UJ11KBBD5N1501781		TULTITLAN, EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4	LE17826







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✗

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		✗			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

unidad con cuerpo de aceleración incompleto, motor abierto, sin filtro de aire, interiores en buen estado, golpes y rayones en carrocería en general por uso, Diferencial y cordon, podrían tener mas fallantes de los mencionados

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA