

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	GML	JAC SUNRAY CARGO	2022
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LJ11KBB5N1501781		TULTITLAN	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TM	Diesel	4 Circulares	LE17826

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		<input checked="" type="checkbox"/>









sin llave

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				<input checked="" type="checkbox"/>	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Motor con fallas, sin relevadores, sin baterías, cuenta con diferencial, alternador, turbo, computadores parabrisas estrellado, sin luna de retrovisor derecho. Luces en carretera, cuerdas, sin filtro de aire

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA