

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMIONETA	GML	JAC SUNRAY CARGO	2022
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
UJ11KBB5N1501795 ✓		TULTITLAN, EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
MATRICAL	Diesel	4 Regulares	LE17857

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con fallantes. Solo tiene transmisión colgada. Tiene diferenciales y flecha cardán. Tapa del cuadro suelta, vidrio del cuadro suelto. Tablero de instrumentos y asientos en buen estado. tiene computadora

SE requiere Grúa para Extracción

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA