

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA ✓	GML	JAC SUNRAY CARGO ✓	2021 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LJ11KBBD6M1501058 ✓		TULTITLAN, EDOMEX ✓	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4 Regular	LF54837







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta con la mayoría de sus componentes mecánicos, tiene computadora, se desconocen fallas que pueda tener la unidad. cabina y tablero de instrumentos en buen estado. Parabrisas estrellado, asientos desgastados. tiene diferencial y flecha correa. tiene 1 batería, golpes en la carrocería

* Se recomienda uso de Grúa para extracción
CARROCERÍA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA