



| TIPO DE UNIDAD      | MARCA       | MODELO / VERSION   | AÑO         |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| CAMIONETA ✓         | GML ✓       | JAC SUNRAY CARGO ✓ | 2021 ✓      |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR   | UBICACION          | KILOMETRAJE |
| LJ11KBB6M1501058 ✓  |             | TULTITLAN ✓        |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS            | ECO         |
| TM                  | Diesel      | 4 (Circulares)     | LF54837 ✓   |

| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             | x            |








| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       |         |     |           |             |          |

con llave

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad sin prueba de funcionamiento,  
con motor, transmision, computadora, diferencial, alternador  
con 2 baterias, parabrisas estrellado, con cardan

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA