

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSIÓN | AÑO |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| CAMIONETA | GML | JAC SUNRAY CARGO | 2022 |
| NO. SERIE / CHASIS | NO. MOTOR | UBICACION | KILOMETRAJE |
| LJ11KBBD7N1501779 | | TULTITLAN, EDOMEX | N/D |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS | ECO |
| Manual solo palanca | Diesel | 4 Ruedas | LF96999 |




Sin transmision

| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE | BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|----------|-------------|--------------|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
| | | X | | X | X | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta con la mayor parte de sus componentes mecánicos, tiene compresor.
 Se desconocen fallas mecánicas que pueda tener.
 Tablero de instrumentos y asientos en buen estado. tiene diferencial y ~~placa~~
~~chasis~~, tiene una batería. Golpes en la carrocería.
 No tiene cardan, no tiene transmisión.
 Se recomienda uso de grúa para extracción.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

JHLV

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS/PLANTA

NOMBRE Y FIRMA