

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA <input checked="" type="checkbox"/>	GML	JAC SUNRAY CARGO <input checked="" type="checkbox"/>	2022 <input checked="" type="checkbox"/>
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LJ11KBB7N1501796 <input checked="" type="checkbox"/>		TULTITLAN, EDOMEX <input checked="" type="checkbox"/>	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4 Regular	LG19656

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta con la mayor parte de sus componentes mecánicos, tiene computadora cabina y tablero de instrumentos en buen estado. tiene diferencial y flecha cardán. tiene transmisión. 1 tanque de combustible, tiene 12 pernos golpes en la carrocería. manija para abrir el cofre está rota y no tiene batería.

* SE desconocen fallas mecánicas que pueda tener la unidad, se recomienda el uso de grúa para extracción.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

>H3

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: JHLK

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA