

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA ✓	GML ✓	JAC SUNRAY CARGO ✓	2021 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LJ11KBBD9M1500843		Barrientos	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual		4 mal	LF56206









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con fuga de aceite, rayones en la parte lateral, interiores en buen estado, tiene potencia, asientos rasgados, con diferencial, con cardan, cuenta con llaves.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA