

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA ✓	GML ✓	JAC SUNRAY CARGO ✓	2022 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
LJ11KBBDXN1501792 ✓		TULTITLAN ✓	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TM	Diesel	4 (irregulares)	LG09451 ✓

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

con llave

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

con baterías
con motor, transmisión, computadora, alternador, turbo,
diferencial, cardanes sin retardadores y fusibles, sin retrovisos
lado capitote, con diversos daños en carrocería e inte.
desgastados, juego en palanca de cambios

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA