



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	CHEVROLET	SPARK	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
MA6CA6AD0GT025536	HL5X 0832	IXTAPALUCA, EDOMEX	—
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	GASOLINA	4	MCV1248








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

No avanza, Batería desconectada.
Golpes en faro y estribo. Jalpicadura y faros traseros
abolladuras en puertas, llantas pinchadas
Sin asientos traseros.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFÍAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA