



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	CHEVROLET	SPARK	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
MA6CA6AD1GT025447	4LSX0359	IXTAPALUCA, EDOMEX	193,428.
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	GAS	4	MCV1241







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
X					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin asientos traseros, Fuga de aceite
Sierranca. Golpes en puerta trasera.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:

Mario Polo Nuyorge
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Carlos
NOMBRE Y FIRMA