

Fecha de Inspección	6-NOV-2025
Folio de Inspección	J-MCV1251-1125



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
AUTOMOVIL	CHEVROLET	SPARK	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
MA6CA6AD1GT044998	GASOLINA 0057	IXTAPALUCA, EDOMEX	87,913
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	GASOLINA	Y	MCV1251





OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X					


DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

No tiene asientos traseros. Si arranca, sin gasolina, si da marcha. Sin circulación del espejo del piloto. Sin asientos traseros.


CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.


RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Marco Polo Navarrete A.
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


NOMBRE Y FIRMA