



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	CHEVROLET	SPARK	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
MA6CA6AD2GT025702	HGSX0067.	IXTAPALUCA, EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR.	GAS		MCC6202

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:






Nodarracha, no arranca

Colpe en salpicadura derecha y golpe en costado derecho

Sin cambios traseros,

Golpe salpicadura izquierda, estribos c/golpes.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB: Natalia bb Mayriga
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA
NOMBRE Y FIRMA
Eduardo Urrutia