



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	CHEVROLET	SPARK	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
MA6CA6AD2GT042385	HLSX0379	IXTAPALUCA, EDOMEX	118.255
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDARZ.	GASOLINA	4	MCV1252







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Si avanza, pero se queda sin gasolina.
Golpes puerta trasera izquierda.
Golpes cofre trasera

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Marco Polo Mayorga A.
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA